

KEMIN KAUPUNKI

SAUVOSAAREN URHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA

Sauvosaaren urheilupuiston sijainti ja nykyiset toiminnot




Suunnittelualue ja urheilupuiston nykyiset toiminnot:

1. Yleisurheilukenttä, 2. Jalkapallokenttä (ns. takakenttä) 3. Kivituhkakenttä 4. Asfalttikenttä (katukoripallo) 5. Asfalttikenttä (entinen tenniskenttä)

1. Yleisurheilukenttä

Nykytilanne

- Viimeisin peruskorjaus tehty v. 1985-86
- Suorituspaikat: 8 juoksurataa ja vesieste, häkki kiekon- ja moukarinheittoon, kuulantyöntörinki, korkeus- ja seiväshyppypaikat, sekä kaksi pituus- / kolmiloikkapaikkaa
- Keskusalue toimii kesäisin jalkapalloilijoiden harjoitusalueena



1. Yleisurheilukenttä

Ongelmat


- Kestopäällysteen pinnan irtoaminen, halkeilu ja painuminen
- Kuivatusongelmia
- Keskikentän nurmi on epätasainen ja huonossa kunnossa
- Suorituspaikat eivät tämän päivän vaatimusten ja mitoitusten mukaisia
- Kastelujärjestelmä kaipaa päivittämistä
- Lehtipuiden roskaaminen



1. Yleisurheilukenttä


Esitetyt toimenpiteet

- Juoksuratojen ja suorituspaikkojen kestopäällysteiden ja alusasfalttien uusiminen (SUL:n ja IAAF:n vaatimusten mukaisuus)
- Kuivatusjärjestelmiä uusitaan ja parannetaan
- Suorituspaikat nykyisten mitoitusten ja vaatimusten mukaisiksi (mm. kiekonheitto- ja moukarihäkki)
- Keskikentälle uudet rakennekerrokset+siirtonurmi
- Automaattinen kastelujärjestelmä
- Kentän sähköistys ja ajanottojärjestelmä uusitaan
- Juoksuratoja lähimpien puiden poistoa




2. Jalkapallokenttä, eli ”takakenttä” Nykytilanne

- Valaisematon nurmipintainen jalkapallokenttä
- Mitat 68 m x 100 m
- Kentällä pelataan Veikkausliigan otteluita (PS Kemi Kings)
- Pääkatsomossa 1100 kuppipenkillistä paikkaa
- Aurinkokatsomossa on kuppipenkit ja 780 paikkaa.
- Toisessa päädyssä on pieni istumakatsomo ja murskepintainen seisomakatsomo
- Kentän reunalla on myös VIP-tilat ja kuuluttamo



2. Jalkapallokenttä, eli ”takakenttä” Ongelmat

- Kenttä on pelikelvoton keväisin. Pelikunnossa kenttä on kesäkuun puolella (Veikkausliigakausi käynnistyy huhtikuun alussa)
- Kesälläkin harjoittelukäyttö on rajattu 6h/vk.
- Katsomokapasiteetti on pienehkö (ei täytä Palloliiton Veikkausliigakentälle asettamia vaatimuksia)
- Kenttää ei ole nykyisin valaistu



2. Jalkapallokenttä, eli ”takakenttä” Esitetyt toimenpiteet

- Luonnonnurmikenttä muutetaan tekonurmikentäksi
- Tekonurmen alapuolelle joustolevyt
- Joustolevyjen pintaan integroidaan lämmitysputkisto → käyttökauden pituutta saadaan jatkettua
- Kentän lämmitysenergiana käytetään kaukolämpöä
- Pelialue kasvatetaan 840 m²:iin (68x100→68x105, jatkossa Palloliiton suositusten kokoinen Veikkausliigakenttä)
- Kentän rakennekerrokset uusitaan
- Salaojitus uusitaan ja kentän pintakuivatusta parannetaan
- Kentälle asennetaan automaattinen kastelujärjestelmä
- Merenpuoleiselle pitkälle sivulle uusi katettu katsomo (istumapaikkakapasiteetti min. 500 hlöä)



3. Kivituhkakenttä

Nykytilanne

- Valaistu kivituhkapintainen kenttä
- Mitat 70m x 45m
- Toimii kesäisin junioripesäpallokenttänä ja heittolajien harjoituskenttänä
- Talvisin kentällä kaukalo, jolloin lajeina ovat jääkiekko ja kaukalopallo




3. Kivituhkakenttä Ongelmat

- Kivituhkapinnalla huono vedenläpäisykyky → aiheuttaa pintakuivatusongelmia ja lammikoitumista
- Kenttä vaatii suhteellisen tiheää kunnossapitoa
- Kentän reuna-alueet nykyisellään varastointi- ja pysäköintialueina
- Valonheittimet vanhanaikaisia




3. Kivituhkakenttä Esitetyt toimenpiteet

- Kentän pintaan asennetaan hiekkatekonurmi
- Kentän rakennekerrokset uusitaan
- Salaojitus kunnostetaan
- Nykyiset valaisinmastot jäävät käyttöön ja niiden valaisimet vaihdetaan LED-valonheittimiksi (valaistustaso 200lux)
- Kentälle mahdollista asentaa kaukalo talvisin



4. Asfalttikenttä (katukoripallo)

Nykytilanne ja ongelmat

- Kenttä sijaitsee huoltorakennuksen kaakkoiskulmassa
 - Kentän päällyste on suhteellisen hyvässä kunnossa
 - Kenttä toimii osittain talvisin lumenläjityspaikkana
- 
- Sijainti ongelmallinen (jalkapallokentän ja kostean metsämaaston välissä. Alueen maankäytölle osoitettu asemakaavassa kerrostalokortteli).


4. Asfalttikenttä (katukoripallo) Esitetyt toimenpiteet

- Siirretään nykyisen hiekkatekonurmikentän eteläpuolelle asemakaavan mukaiselle viheralueelle
- Kentän mitat on tarkistettu vastaamaan paremmin koripallokentälle asetettuja mitoitusvaatimuksia.



5. Asfalttikenttä (entinen tenniskenttä) Nykytilanne ja ongelmat


- Kenttä ei ole enää tenniskäytössä
- Kentän alueelle on sijoitettu muun muassa wc-koppeja.
- Päällysteessä jonkin verran routavaurioita
- Uimahallin puolella pintakuivatusjärjestelmät ovat puutteelliset
- Vieressä sijaitsevat lehtipuut roskaavat ja tekevät kentän pinnasta liukkaan
- Kenttä sijaitsee pääosin uimahallin tontilla (asemakaavassa YU-merkintä).
 - Uimahallin mahdollisen laajennusosan varausaluetta → rajoittaa alueelle suunniteltavaa toimintaa.



5. Asfalttikenttä (entinen tenniskenttä)

Esitetyt toimenpiteet

- Päälyste poistetaan ja tilalle istutetaan nurmikenttää
- Toimii jatkossa oleskelualueena ja tapahtumien aikana myynti-/wc-tilojen sijoituspaikkana.
- Talvisin voi toimia lumien läjityksessä.
- Ratkaisussa huomioitu tuleva hotellirakennus ja sen laajennusvara, sekä mahdollinen toimintojen yhdistäminen uimahallin palvelujen kanssa.



Muut alueet

Kuntopolut

- Urheilupuiston alueelle rakennetaan valaistu kuntopolkuverkosto, joka linkittää Sauvosaaren, Mansikkanokan ja Lumilinnan alueet yhteen
 - Talvisin toimii hiihtolatureitistönä → yhteys yleisurheilukentältä meren jäälle



Muut alueet

Fitness park

- Sijoitetaan uuden hiekkatekonurmikentän lounaiskulmaan
- Monipuolinen laitteisto: soveltuu eritasoisille liikkujille, sekä aktiivikuntoilijoille
- Toimii myös lämmittely- ja loppuverryttelypaikkana aluetta käyttäville urheilijoille
- Voi olla osittain katettu



- Fitnessparkin ja koripallokentän väliin voidaan sijoittaa myös muita pienpallopeleihin soveltuvaa välineistöä, esim. panna-areena, teqball-pöytiä...

Muut alueet

Nykyinen huoltorakennus

- Huoltorakennuksen koilliskulmaan varataan tilaa noin 200 m² kokoiselle hallimaiselle laajennukselle/varastorakennukselle. Hallissa ovet sekä yleisurheilukentän, että hiekkatekonurmikentän puolelle → helpottaa huoltokaluston kulkua.
- Huoltorakennuksen nykyisistä pukuhuoneista kolmen (yht. n. 90m²) käyttötarkoitusta muutetaan: kuntosalia lähimmän pukuhuoneen tilat otetaan kuntosalin laajennuksen käyttöön. Kisatoimiston/kokoustilan lähimmät kaksi pukuhuonetta muutetaan kokoustilojen laajennukseksi.
- Lämmönjakohuoneen lähelle varataan tilaa tekonurmikentän lämmitysjärjestelmälle.



Rakennukset

Huoltorakennuksen laajennus




Rakennukset

Yleisurheilukentän uusi katsomo



Rakennukset

Tekonurmikentän uusi katsomo



Rakennukset

Kioski-/wc-rakennukset, lipunmyyntikojut, aidat



A wide-angle photograph of a long, multi-lane bridge spanning across a body of water. The bridge is supported by numerous concrete pillars. The sky is filled with soft, orange and yellow clouds, indicating a sunset. The sun is visible on the horizon to the right, casting a reflection on the water. The SWECO logo is overlaid in the center of the image.

SWECO 