



**ESPOO
ESBO**

25.2. asukastilaisuuden yhteenveto: Laajalahden katujen yleissuunnitelma





ESPOO
ESBO

Tietoja tilaisuudesta ja koosteesta

Tilaisuus järjestettiin 25.2.2020 klo 17.30-19.00
Otaniemessä Kaupunkitekniikan keskuksen tiloissa.

Tilaisuuteen osallistui noin 35 henkilöä

Tilaisuudessa esiteltiin Laajalahden kadut -hanketta ja
esittelyosion jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus
merkitä huomioita suunnittelualueesta otettuihin
karttatulosteisiin.

Tässä kooste tehdyistä huomioista. Huomiot on
lajiteltu neljän teeman alle: Liikenne, melu, maisema,
hulevedet ja lopuksi on muita huomioita.



ESPOO
ESBO

Huomioita liikenneturvallisuuden kehittämistä alueella

- Hidasteita Kirvuntielle (vaikka heti)
- Hidasteita Räisäläntielle
- Hidasteet liian matalia Kaukolantiellä
- Kaikki tiet ovat liian kapeita
- Vuokselantien 10,12,14 tonteilta pääsy Turvesuontien ja Muolaantien risteykseen
- Miksi Räisälänkujalla ei ole jalankulku- ja/tai pyörätietä?
- Räisäläntie 33: Jalkakäytävä on autotallin lattian tasolla
- Hiekkatie ei kestä sadetta, urat jopa 20 cm syviä
- Kaukolantien mutka vaarallinen – jalankulkutie on liian kapea
- Räisäläntien pohjoispäässä ei ole jalankulkutietä ollenkaan
- Muolaantien itäpuolelle jalankulkutie



ESPOO
ESBO

Huomioita liikenneturvallisuuden kehittämistä alueella

- Kaistat pyöräilijöille molempiin suuntiin Kirvunttiellä
- Turvesuontie-Kivuntie-Muolaantien risteykseen toivotaan parannuksia; vaiheistetut liikennevalot, liikenneympyrä tms.
- Turvallinen kulku Vuokselantieltä Turvesuontien yli
- Turvesuontielle Ilmeentien risteyskohtaan suojatie
- Ei läpikulkua Räisäläntiellä
- Pelätään, että läpiajo lisääntyy Kurkijoentiellä
- Kulku Kurkijoentien yli turvattava Raivaaja-aukiolta itään
- Räisäläntiellä mäessä pysäköinti vaarallista etenkin talvella
- Yleisesti koko alueelle lisää parkkipaikkoja kadunvarsipysäköinnin sijaan



ESPOO
ESBO

Huomioita liikenneturvallisuuden kehittämistä alueella

- Kulku Turvesuontieltä Kirvuntielle
- Pyörätiet molemmin puolin Turvesuontielle
- Turvesolmun liikenneympyrässä vaaratilanteita päivittäin, koska autoilijat ajavat kovaa (60km/h)
- Antreantielle Antreanpolun kohdalle kolmio
- Pyöräilyteiden reunakivet ovat teräviä
- Turvesuontie on ruuhkainen
- Jalankulku- ja pyörätie Turvesuontien pohjoispuolelle
- Kirvunkujalta Kirvuntielle näkyvyys heikko - päiväkotilaisia kulkee tässä
- Kirvuntien LP-alueen kohdalla oleva bussipysäkki laajentunut – pysäkki nykyisellään riittämätön
- Veteraanipolun huoltoajon turvallisuus (huom. leikkipaikka)
- Kurkijoentien 1 tontilta kääntyminen Kurkijoentielle vaikeaa
- Voiko Kurkijoentielle tulevaa Raide-Jokerin pysäkkiä ja bussipysäkkiä yhdistää?
- Onko Räisälänpuistossa pysäköintimahdollisuuksia?



ESPOO
ESBO

Huomioita liikennemeluun ja meluntorjuntaan liittyen

- Turvesuontien pohjoispuolelle meluaita koko matkalle
- Kurkijoenpuiston meluesteet puuta, ei betonia eikä graffiteja
- Kurkijoentien ja Elisevaarankujan kohdalle pidempi melueste
- Antreantien pohjoispuolelle kantautuu Vt 1 melua



ESPOO
ESBO

Huomioita liittyen alueen viherympäristöön

- Räisälänpuisto siistimmäksi, nyt alue on epämääräinen ryteikkö
- Räisälänpuisto, Jaakkimaannotko ja muut nykyiset viheralueet toivotaan säilytettävän
- Turvesuontieltä tulee paljon pölyä → onko mahdollista sitoa kasvillisuudella? (erit. tien eteläpuolella)
- Räisäläntielle katupuita (baanan ja kadun väliin)
- Alueelle pitää istuttaa paljon mäntyjä. Alueelle ominainen puulaji.
- Hienot männyt säilytettävä (Raivaaja-aukion ja kirjaston tontin kulmalla)
- Lisää puita koko suunnittelualueelle
- Kurkijoen tien pensaat ja puut säilytettävä



ESPOO
ESBO

Huomioita hulevesiin liittyviin ongelmiin alueella

- Turvesuontien ja Kehä I liittymään kertyy vettä
- Kurkijoenpuistossa hulevesikerääntymiä tonteilla
- Hulevesien virtaus taattava Turvesuontien ja Muolaantien koilliskulmassa (asemakaavassa alue 17P1)
- Hulevesien viivytytys tai ohjaaminen Räisäläntieltä Turvesuontielle
- Antreantieltä Jääskenkallion polun pohjoispuolella on umpeen kasvanut oja
- Päävesijohto on aiheuttanut ympäristölle vaurioita (soistunut alue)
- Räisälänpuiston reunalla tontti 3 kiinteistössä oma pumppu kellarissa käytössä



Muita huomioita

- Turvesuontien bussipysäkille katos
- Katuvaloja pimeänä Turvesuontiellä
- Miten mediheli mahtuu laskeutumaan Laajalahden koulun laajennuksen jälkeen?
- Koulun kentälle lapsille urheiluaktiviteetteja
- Räisäläntien ja Kurkijoentien risteyksessä valo-ongelma
- Rinnakkaisväylä Ruukinranta-Leppävaaransolmu välille